





(GB): MAINTENANCE INSTRUCTIONS:
Screws and bolts should from time to time be retightened.
CLEANING:
LACQUERED: Wooden, lacquered and painted as well as laminated surfaces should be wiped over with a cloth and a mild soap.
OIL: Oiled surfaces can be cleaned with soapy water, e.g. brown soap. Wipe with a clean cloth.
To maintain the natural life in the furniture which is provided by the oil treatment, we recommend an oil aftercare of the furniture 1-2 times a year. The colourless natural oil for maintenance of oil-treated furniture is available at your local furniture store.

(D): PFLEGEHINWEIS:
Schrauben und Bolzen sollten regelmässig nachgezogen werden.
REINIGUNG:
LACKIERTE MÖBEL: Lackierte Holzoberflächen können mit einem sauberen Lappen und mildes Seifenwasser gereinigt werden.
GEÖLTE MÖBEL: Geölte Holzoberflächen können mit einem sauberen Lappen und Seifenwasser, z.B. Schmierseife, gereinigt werden. Um das natürliche Aussehen des Holzes zu bewahren, ist eine Öl-Nachbehandlung vom Möbelstück 1 bis 2 Mal pro Jahr empfehlenswert. Das farblose Öl, für die Nachbehandlung der Möbel, kann in Ihrem Möbelgeschäft gekauft werden.


(F): CONSEILSD 'ENTRETIEN:
Votre lit doit être vérifié périodiquement afin de reserrer les vis.
NETTOYAGE:
LAQUÉ: Les surfaces bois, laqués, peintes et laminés peuvent être essuyées avec un chiffon et un savon doux.
HUILE: Des surfaces huilés peuvent être nettoyées avec l'eau savonneuse, par ex. savon de Marseille, et essuyées avec un chiffon propre. Pour maintenir l'aspect naturel du bois, nous vous recommandons de traiter avec une huile d'ameublement 1-2 fois par an. L'huile naturelle sans colorant peut être achetée dans votre magasin de meuble.

Before assembling this product, please ensure that all the components supplied comply with the list on this page. All Screw-type fittings can be tightened with this tool.			Avant de commencer l'assemblage, veuillez contrôler si tous les objets indiqués sont présents. Tous les vis peuvent être serrés par cet outil.			Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, kontrollieren Sie ob alle auf der Zeichnung angegebenen Teile vorhanden sind. Bitte verwenden Sie zur Montage einen Kreuzschraubzieher und den beiliegenden Innensechskantschlüssel.						Ware-nr. Part no. Réf No Siehe Bild-nr. See picture no. Image no			Stck. Qty. Qté. Mass Dim. Dim.											
												Ware-nr. Part no. Réf No Siehe Bild-nr. See picture no. Image no			Stck. Qty. Qté. Mass Dim. Dim.											
1331-19005 1 stck/pcs. A 1900x89x20			1331-19554-40 1 stck/pcs. B 1955x145x18			15-01809251-40 1 stck/pcs. C 925x260x18			15-01809252-40 1 stck/pcs. D 925x260x18			15-01809751-40 2 stck/pcs. E 975x145x18			12-01508811 2 stck/pcs. F 881x115x15			12-01504501 2 stck/pcs. G 450x115x15			12-01504502 2 stck/pcs. H 450x115x15					
3908-70050 4 stck/pcs. Z1 ø7x50 mm.			3902-35012 24 stck/pcs. Z2 3.5x12 mm.			3901-40030 28 stck/pcs. Z3 4x30 mm.			3901-40060 4 stck/pcs. Z4 4x60 mm.			3933-15010 12 stck/pcs. Z9 ø15x9.5 mm.			4309-0308921 2 stck/pcs. I 892x446/223x3			12-02600701-40 1 stck/pcs. J 70x65x26			12-06301401-40 4 stck/pcs. K 140x63x63			12-01508971 14 stck/pcs. L 897x65x14,7		
3901-35040 8 stck/pcs. Z5 3.5x40 mm.			3917-10012 4 stck/pcs. Z6 M10x12 mm.			3922-10028 4 stck/pcs. Z7 M10/ø15x28 mm.			3930-08030 6 stck/pcs. Z8 ø8x30 mm.			3933-15028 4 stck/pcs. Z10 ø15x28 mm.			12-02600701-40 1 stck/pcs. J 70x65x26			12-06301401-40 4 stck/pcs. K 140x63x63			12-01508971 14 stck/pcs. L 897x65x14,7					
4033-004 1 stck/pcs. Z11 ø4 mm.			4003-002 12 stck/pcs. Z12			3934-10115 4 stck/pcs. Z13 M10/ø10x115 mm.			3938-00016-2 4 stck/pcs. Z14 ø16x5.8 mm.			3940-000201 2 stck/pcs. Z15 ø18/ø4.5x20 mm.			4005-039 2 stck/pcs. Z16 50x10x4 mm.			4020-005 12 stck/pcs. Z17 ø7x34 mm.								


1




2



3




4




5




Z5x8 pcs.




6




Z9x8 pcs.




7



Z2x16 pcs.




x2




8




Z3x6 pcs.



10




Z13 x4 pcs.




Z7 x4 pcs.




Z6 x4 pcs.






Z10 x4 pcs.



Z15 x2 pcs.



Z4 x2 pcs.



Screw the bolt Z13 into the leg, until the ring on the bolt is flush with the end of the leg.

Schroef de bout Z13 in de poot, tot de ringmarkering op de bout gelijkvalt met de bovenrand van de poot.

Der Verbindungsbolzen Z13 wird eingeschraubt, bis der markierte Ring mit der Oberkante des Pfostens bündig ist.

Visser le goujon dans le pied jusqu'à ce que l'anneau gravé soit à fleur avec le bois.

9



Z3x22 pcs.

